

ORGANISMO DE CONTROL: **EUROCONTROL, S.A**

Nº certificado P240240402-184354

Nº expediente BT

TIPO DE INSPECCIÓN

X - D. 2413/1973

Otro:

Inspección inicial

Ampliación importante

X - Inspección periódica

Modificación o reparación importante

DATOS DE LA INSTALACION	Población	Calle				Nº	C.P
	RIANXO · La Coruña	CALLE CAMPO DARRIBA 43					15920
	Número de inscripción en el Registro Industrial (en su caso)					C.N.A.E	
	-						
TITULAR O PROPIETARIO	Nombre o Razón social				CIF		Teléfono
	AYUNTAMIENTO DE RIANXO				P1507300J		981866715
EMPRESA INSTALADORA					Nº Registro		
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA INSTALACIÓN	Uso al que se destina			Superficie m²		Potencia máx admisible (kW)	
	CENTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA XOSE MARIA BREA SEGADE			0,00		-	
	Empresa suministradora	Tensión V	Intensidad I.G.A.	Intensidad I.C.P.M.	Resistencia tierra (Ω)		
	UNION FENOSA DISTRIBUCIÓN	400	-		10,00		
EMPRESA CONSERVADORA	N/A				Nº Registro		N/A

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFACITORIOS

CÓDIGO	DEFICIENCIA	CATEGORIZACIÓN	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
(puntos no satisfactorios - ver página siguiente)				

FECHA ALTA INSTALACION	FECHA REVISION ANTERIOR	FECHA DE INSPECCIÓN ACTUAL	REVISIÓN ACTUAL VÁLIDA HASTA
		01/04/2024	01/10/2024

OBSERVACIONES:

CUALIFICACIÓN DICTAMEN DE REVISIÓN

La revisión fue realizada por el inspector FRIEIRO CASTAÑO RUBEN, que firma este Certificado, en todas las partes controlables y visibles de la instalación. A la vista de los resultados obtenidos, se considera que la instalación merece la siguiente calificación global en lo que se refiere a seguridad de funcionamiento y al cumplimiento de las disposiciones reglamentarias arriba mencionadas:

CALIFICACION FAVORABLE:

FL INSPECTOR

CALIFICACION CONDICIONADA:

x

CALIFICACION NEGATIVA:

Se ha superado el plazo de corrección de defectos graves

Grave riesgo de accidente o emergencia

Firmado:

ENTERADO Y ACUSE DE RECIBO DE COPIA DE ESTA ACTA

Por el titular

Por el instalador - mantenedor

Conforme por el organismo de control autorizado

En Mos., a 10 de abril de 2024



Sello de la entidad de control

SI/I·GAL·RBT

Este documento no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Eurocontrol

Eurocontrol S.A. Dom. social, C/ Cronos, 20 -2ª planta - 28037 Madrid; Datos Registrales: Hoja 34204, Tomo 1908, Folio 55; C.I.F. A-28318012

Página 1 de 2



CVE: 30w0VmGRVe6
Verificación: <https://sede.xunta.es/cve>

ORGANISMO DE CONTROL: EUROCONTROL, S.A

Dirección: Polígono a Portela Rúa Baixada a Cabral, 6 - Nave 1 B
Mos, 36416 - Pontevedra
Teléfono 981536488, Email: santiago@eurocontrol.es

Nº certificado P240240402-184354

Nº expediente BT

INFORME RELATIVO A LOS PUNTOS NO SATISFATORIOS

CÓDIGO	ELEMENTO O PIEZA	CATEGORIZACIÓN	PLAZO REPARACIÓN	OBSERVACIONES
P7	CORRESPONDENCIA DOCUMENTACIÓN / INSTALACIÓN / P7.2 Documentación técnica aportada	DL	próxima inspección	no se puede verificar el registro de la instalación
2.2.1	Existe dispositivo de mando y protección general no encontrándose situado a la entrada de la acometida o derivación individual	DG	6 meses	no existe interruptor general automático
2.3.1	Hay dispositivos de protección marcados de un modo perdurable con la información sobre sus características técnicas y marca	DG	6 meses	diferenciales en 2 planta sin características
2.3.2	Adecuada protección contra sobrecargas / sobreintensidades en los circuitos	DG	6 meses	Cuadro principal térmico 16 A cable 1,5 timbre térmico 20A cable 2,5 ICP instalados en el lugar de magnetotermicos
2.4.5	Sí que existen cuadros metálicos disponen de puesta a tierra	DG	6 meses	puerta cuadro sala calderas no puesta a tierra cuadro laboratorio puerta no puesta a tierra
2.5.1	Protección contra contactos directos: No existe peligro de contacto directo	DG	6 meses	cable suelto en cuadro contacto directo térmicos cuadro cuadro laboratorio varios contactos directos
2.6.2	Los dispositivos de protección diferencial actúan según su norma de fabricación	DG	6 meses	diferencial casa no funciona
2.7.1	Tipo de canalización (verificación en cuadros) + sistema de instalación (examen visual + CIM)	DG	6 meses	Cable paralelo para timbre y sin canalización Aula 1 cables colgando en pizarras baños existen apliques sin tapas, o se retiro el aplique dejando el cableado aula 2 interruptor luz no funciona correctamente interruptor se desmonta archivo cables en techo sueltos museo canalización sin tapa alumbrado patio cubierto interruptor instalado en zona no accesible, a la intemperie sin ser estanco cableado enchufes patio sin canalización
2.7.5	Identificación del conductor de protección (verificación en cuadros)	DG	6 meses	cuadro principal cable tierra no amarillo verde
2.7.6	Estado general de cajas, conexiones y empalmes	DG	6 meses	enchufes sin protección infantil aula junto entrada a cuadro enchufe roto junto mesa profesor enchufes sueltos, o se salen muy fácilmente en biblioteca, aulas enchufe cafetera dirección quemado enchufe fondo auditorio caja rota existen interruptores luz rotos museo enchufe sin tapas timbre p2 sin tapa almacen 1 tapa cajas registro abierta aula tapa caja registro no cierra correctamente
2.7.7	La resistencia de aislamiento General es la reglamentaria (muestreo)	DG	6 meses	la resistencia de aislamiento es insuficiente
3.3	Continuidad de los conductores de protección: Comprobación continuidad en tomas de corriente (muestreo según CIM)	DG	6 meses	enchufes sin tierra en: Aula junto cuadro eléctrico, alimentación PC, enchufe impresora sala profesores, xefatura, enchufes patios, proyector escenario, fondo aula naturaleza
3.5	Comprobación de la puesta a tierra de las masas accesibles (muestreo según CIM)	DG	6 meses	luces escenario auditorio
4.2.2	Distribución de las lámparas y señales de salida adecuadas, queda claro el camino a la salida	DG	6 meses	sala radio sin emergencia
4.2.3	Funcionamiento e Iluminación suficiente. (>1 lux a nivel del suelo)	DG	6 meses	no funciona Alumbrado de emergencia
4.2.7	El alumbrado de emergencia alcanza la autonomía necesaria (mínimo una hora)	DG	6 meses	

En, Mos , a 10 de abril de 2024



Fdo. FRIEIRO CASTAÑO RUBEN

SI/I-GAL-RBT

184354

Este documento no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de Eurocontrol

Eurocontrol S.A. Dom. social, C/ Cronos, 20 - 2ª planta - 28037 Madrid; Datos Registrales: Hoja 34204, Tomo 1908, Folio 55; C.I.F. A-28318012

Página 2 de 2

