





Principios de soldadura básica



Tenemos que tener mucho cuidado con el soldador porque nos podemos quemar



Se trata en resumen de acercar la punta del soldador garantizando que toque los dos elementos a unir (placa y componente) durante un par de segundos, añadir la cantidad justa de hilo de soldar (estaño), esperar otro par de segundos y retirar el soldador (y nunca enfriar soplando).