

Uso básico do EDI (Encerado dixital interactivo) I

M^a del Carmen Pernas / José Rodríguez Costa

PRIMEIROS PASOS CO EDI:

- **Calibrado**


Logo de ter todos os elementos conectados precisamos calibrar o encerado para que poda recoñecer tactilmente calquera cousa que fagamos nel. Cando se accede ao calibrado aparece unha cruceta na que deberemos pulsar no centro e que segundo o ímos facendo cambia de posición ata desaparecer.

Hai varios xeitos de acceder á función de calibrado:


-Pulsando á vez ambos botóns da bandexa de bolis que se atopa na parte inferior do taboleiro.



-Clicando na icona na barra inferior á dereita. Ábrese un desplegable con varias opcións



-Dende **INICIO**



Inicio → Todos los programas →
Smart Technologies → Herramientas de
Smart Board

NOTA: Só será posible orientar o EDI se está conectado o taboleiro ao ordenador