

DIAGRAMA DE GANTT

EJERCICIO 9 — Mantenimiento de red de control PLC y sensores industriales

La planta dispone de 3 técnicos. Se deben revisar y actualizar los PLCs, sensores y la red Ethernet industrial. Algunas tareas pueden hacerse en paralelo si hay personal suficiente.

Datos:

Nº	Tarea	Duración	Técnicos requeridos	Dependencia
1	Copia de seguridad de PLCs	1 día	1	—
2	Limpieza y revisión de sensores	2 días	2	—
3	Actualización de firmware de PLCs	2 días	1	Después de T1
4	Verificación de red Ethernet y switches	1 día	2	Después de T2
5	Prueba del sistema completo	1 día	3	Después de T3 y T4