

Filamentos PLA 1,75mm:

Transparente: <http://amzn.to/2dOu1kd>

Negro: <http://amzn.to/2d5GNwh>

Blanco: <http://amzn.to/2ed2onz>

Filamentos ABS 1,75mm:

Blanco: <http://amzn.to/2d5HfdW>

Negro: <http://amzn.to/2dVsAlb>

Accesorios Recomendados:

Cable de Alimentacion de Mayor Amperaje (Mejor Flujo de Corriente): <http://amzn.to/2dSOapc>

Lubricante para los Ejes Metalicos (Aplicar en poca cantidad): <http://amzn.to/2dSRH6Y>

Tarjeta SD Para Altas Temperaturas (Para Impresión Offline): <http://amzn.to/2d8gzJE>

Teflón para Transportar el Filamento hacia el Extrusor: <http://amzn.to/2dN8QCa>

Set de Boquillas Para Precisión o Velocidad: <http://amzn.to/2dSR51l>

Adhesion a la Cama

Cinta de Carrocero: <http://amzn.to/2dmEWjk>

Laca Para Adhesión: <http://amzn.to/2cQjvGn>

Laca Para Adhesión (Más cara, no la he usado) :<http://amzn.to/2e2iOei>

Aislamiento, Organización & Proteccion de Cableado

Cinta Aislante 3M: <http://amzn.to/2dN6wev>

Protectores de Cableado Resistencia Térmica - Cables Individuales: <http://amzn.to/2cXz5Ce>

Protectores de Cableado Resistencia Térmica - Cables Multiples: <http://amzn.to/2eh0TVh>

Bridas de Nylon: <http://amzn.to/2dN8Hyv>

Proteccion de Nylon trenzada 4mm diámetro <http://amzn.to/2e4G7cj>

Proteccion de Nylon trenzada 11mm diámetro <http://amzn.to/2eeiESH>

Fundas Termoretráctiles: <http://amzn.to/2ehDvml>

Cold Casting:

Instrucciones: <https://www.youtube.com/watch?v=7VBVU3FNt-s>

Resina + Catalizador: <http://amzn.to/2dYslAf>

Polvo de Hierro 1KG: <http://amzn.to/2dSQ49p>

Goma Liquida Para Moldes: <http://amzn.to/2eh4Jhj>

Mejora Acabados:

Acetona: <http://amzn.to/2dNem7O>

Bloque de Lijar: <http://amzn.to/2dYsVUe>

Lijas: <http://amzn.to/2dNfyYT>

Repuestos:

Termistores: <http://amzn.to/2eciy1k>

Correa Impresora: <http://amzn.to/2eh4pyQ>

Cama Caliente: <http://amzn.to/2dNa6oX>

Mejoras:

Kit de Expansión (No lo he probado) : <http://amzn.to/2dNcsEf>

Cama Caliente Expandida: <http://amzn.to/2eh5alh>