



COMUNICACIÓN LOGO – PC.

- Configuración de red e internet.
- Ver las propiedades de hardware y de conexión.



En **descripción**: nos dice cuál es nuestra tarjeta de red. Realtek PCIe

- Regresamos y pinchamos en: Mostrar redes disponibles
Ve las opciones de conexión a tu alrededor.
- Para acceder a LOGO: Cambiar opciones del adaptador
Visualiza los adaptadores de red y cambia la configuración de conexión.




- Pinchamos en Ethernet propiedades.

- Pinchamos en IPv4. Le indicamos la dirección que nos dice el PLC. **192.168.1.40**

La máscara subred la pone él solo. **255.255.255.0**

Y la puerta de enlace me la dice el autómata también **192.168.1.100**



- **Aceptar**, y en teoría, si el cable lo tenemos bien hecho, ya podemos conectar con logo soft.
- **En programa Logo soft**: Herramientas Determinar LOGO "F2" (si aparece sombreado nuestro cable no está bien). O volvemos a Ethernet y comprobamos que guardó los datos que introducimos.
- Ahora queremos coger el programa del autómata:

Podemos acceder por botones rápidos




O también vamos a **Herramientas . . . Transferir . . . de LOGO a PC** (o al revés, de ser el caso).

Le indico la dirección con la que me quiero comunicar: 192.168.1.40.

Si tengo varios autómatas registrados en PC, aparecerán varias opciones para conectarse.




Aparece **V**, ya están en comunicación.



Ahora, pregunta si quiero dispositivo en **RUN** o **STOP**. Cuando se hace transferencia lo ponemos en STOP.


Escuchamos CLICK en PLC y carga programa.

Nos dice que el dispositivo se encuentra en STOP. ¿Desea cambiarlo a RUN? Le decimos que sí.



Vemos el programa que tiene el autómata.

Tenemos 8 entradas y 4 salidas relacionadas con puertas OR. Podemos probar a modificar alguna y convertirla en AND.



Si hacemos cambios, se lo enviamos a nuestro autómata. Repetimos, elegimos STOP, escuchamos CLIK y activamos con RUN.

Se encienden salidas, porque si entramos en TEST ONLINE



me dice como están las entradas y salidas.

Puedo comprobar que, si suelto algún cable en panel, la salida se me desactiva en programa.

Desde aquí no podemos cambiar, sólo visualizamos.

